

监理工程师通知单

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站编号：016

致：大连秦能电力工程设计有限公司项目部

抄送：曲阜乐享光伏能源有限公司（乐叶）

事由：关于现场整改项

内容：

- 1、今巡视现场发现由于花砖铺设不实沉降，导致箱逆变围栏倾斜变形，现要求你方尽快尽快整改
- 2、现场巡视发现电缆沟覆盖土上堆放垃圾未及时清理，现要求你方及时清理



项目监理部（章）

总 / 专业监理工程师：

日

期：2017.6.24

