

监理通知回复单

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：010

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 010 的监理通知后，已按要求完成了 协调验收 工作，现报上。

详细内容：

我方收到贵公司编号 010 联系单，我方正在积极协调供电公司的验收工作。

附件：

施工项目部（章）
项目经理：李伟平
日期：2017.6.20

监理项目部复查意见：

请启动协调验收工作

监理项目部（章）
总/专业监理工程师：孙孝
日期：2017.6.20

注 本表一式 三 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 一 份。