

监理通知回复单

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目 编号：012

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 012 的监理通知后，已按要求完成了 协调验收 工作，现报上。

详细内容：

我方收到贵公司编号 012 联系单，我方正在积极协调供电公司的验收工作。

附件：

施工项目部（章）：

项目经理： 于化平

日期： 2017.6.22

监理项目部复查意见：

请尽快协调供电公司验收。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师： 于化平

日期： 2017.6.22

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。