

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	青州龙马重工有限公司新厂区 5.99MW 屋顶分布式光伏电站项目
	文件名称	监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称：青州龙马重工有限公司新厂区 5.99MW 屋顶分布式光伏电站项目


编号：CZZH-JL-TZ-01

致：江苏金马工程有限公司

事由：质量问题相关事宜

内容：

我放在巡视中发现，B区10#箱变至B区1号2号3号厂房的电缆穿越厂方地下电缆和各种管时，在下面过线时要保持与上面的各种管道35-50mm的间距，对于间距不足的地方要求施工单位 三日内整改完成。



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：程绍基

日期：2019年6月18日

注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。