

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 绍兴雅格伞业有限公司 1189.32KWp 分布式光伏发电项目

编号: PHSM-TZD - 20170526

致: 浙江诺欧博新材料有限公司浙江海滨薄膜科技有限公司 1859.77KWp 分布式光伏发电项目 (施工项目部):

事由: 现场施工存在的质量弊端

- 内容:
- 1、配电房基础施工存在安全隐患;
 - 2、施工废料、垃圾等回收不及时;
 - 3、施工现场有烟头;
 - 4、电缆井施工不达标;
 - 5、槽钢未做防锈、接地处理;
 - 6、支架与水泥压块之间固定不到位;

望贵司在近期施工中加以重视, 并对提到问题立即整改;

如对本监理通知单内容有异议, 请在 48 小时内向监理提出书面报告。

附件共 6 页, 请于 2017 年 05 月 29 日前填报回复单。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师: 李维军

日 期: 2017 年 05 月 26 日

注 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。

配电房基础过宽槽钢焊接无支撑



施工废料未及时回收




施工垃圾回收不及时



施工垃圾回收不及时



电缆井施工不达标



施工垃圾回收不及时



施工现场有烟头



槽钢未做防锈、防腐处理



支架固定不到位



支架与水泥基座之间垫木块

