

# 监理通知单

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：005

致：江苏启安建设集团有限公司

事由：关于组件安装施工及拉拔试验事宜

内容：

我监理单位人员在 2017 年 7 月 18 日现场巡视中，发现 1#车间屋面组件安装施工中存在以下问题：


1、在已经下发给总包单位的乐叶光伏安装手册上已经明确要求，在阳光下操作组件时，要使用绝缘工具同时佩戴橡胶手套；而现场安装组件的过程中，未能按要求给工人佩戴橡胶手套，存在严重的安全隐患。

2、现场摆放的组件，未能按要求进行有效的覆盖，个别组件只覆盖一半，在高温强光下，极易造成组件的损坏。

3、1#车间屋面上未能按要求配置防火器材。

4、设计蓝图上已经明确要求夹具要做拉拔试验，目前组件已经开始安装，夹具的拉拔试验至今未做。

现要求你单位在三天内（即 2017 年 7 月 22 之前）将上述问题按规范要求整改完成，并报监理项目部进行复查。同时要求你单位在组件的安装施工中，严格按已经下发的《乐叶太阳能光伏组件安装手册》上的要求进行施工，保证组件安装的施工安全及施工质量，否则，出现的一切问题将由你单位自行承担。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 7 月 18 日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份

