

监理通知单

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：014

致：江苏启安建设集团有限公司

事由：关于 1#车间屋面组件安装施工质量事宜

内容：

我监理单位人员在现场巡视检查时，发现 1#车间屋面光伏项目组件安装存在以下问题：

1、1#车间屋面个别部位安装的组件位移偏差较大，不在同一水平线上。

2、按《GBT 50796-2012 光伏发电工程验收规范》上的要求光伏组件边缘高差允许偏差范围：相邻光伏组件间 $\leq 2\text{mm}$ ；同组光伏组件间 $\leq 5\text{mm}$ ；1#车间屋面个别部位安装的光伏组件高差未能满足该项要求。

针对以上事项，要求你单位立即进行全面的自检工作并按相关规范要求整改，整改完成后须及时报监理项目部进行复查；在所有工序的施工过程中，要求施工单位严格按设计及规范要求施工，确保本工程项目的施工质量。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：生金文

日期：2017年9月17日

注本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。