

监理通知回复单

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：SXMB14-SGLYSD-005

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 005 的监理通知后，已按要求完成了 组件安装施工 工作，现报上，请予以复查。

详细内容：

- 1、在仅安装组件时不戴橡胶手套，便于螺栓的安装，在组件板接线时必须佩戴橡胶手套；
- 2、已按照要求整改，采用彩条布、纸板盒等遮盖严密；
- 3、已按照要求各区域配置适当数量的灭火器；
- 4、组件支架的拉拔试验咨询溧阳多家建设工程质量检测中心，无此项拉拔试验的检测项目，暂找不到拉拔试验资质的检测单位，仅提供支架供应商提供的拉拔试验报告。



监理项目部复查意见：

经复检，除第4项外，其它事项基本已按要求完成整改



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。