

监理通知回复单

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号: SXMB14-SG-009

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 009 的监理通知后, 已按要求完成了 现场施工质量及安全文明施工 工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

- 1、屋顶 T 型桥架转弯角已全部按规范要求整改完成, 桥架转弯处改成 135 度。
- 2、对现场个别工人在 MC4 插件安装过程中未佩戴绝缘手套进行施工的情况, 已对工人进行安全交底工作, 施工中必须按要求佩戴绝缘手套及绝缘工具。
- 3、对于 1# 车间屋面 B 区光伏组件堆放情况, 已按照<新溧阳时代新能源光伏组件安装作业指导书>上的要求整改完成。
- 4、对于现场有工人在组件安装过程中把物品放置在组件板上的情况, 已对工人进行安全交底, 并对组件板上的物品清理完成。



监理项目部复查意见:

经复查, 以上内容施工单位已按要求整改完成。

监理项目部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2017.8.30

注 本表一式 3 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部留存 1 份。