

监理通知回复单

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：SXMB14-SG-011

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 011 的监理通知后，已按要求完成了 现场施工质量及施工安全 工作，现报上，请予以复查。


详细内容：

- 1、已对 1# 车间屋面镀锌扁钢进行防腐除锈处理
- 2、已对现场镀锌钢管进行防腐除锈，在切割口已进行毛刺清理及防腐处理
- 3、已对现场工人进行安全交底，进场施工劳保用品必需穿戴整齐
- 4、已对现场工人进行安全交底，在 MC4 插件连接过程中，必须佩戴绝缘手套才可施工
- 5、已将现场安装完成的组件四周垃圾饮料瓶清理干净，跟工人进行交底，严禁在组件上放置杂物



监理项目部复查意见：

经复检，以上内容施工单位已按要求基本完成整改



注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。