

## 监 理 通 知 单

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-MSSC-04

致：徐州闽商石材市场管理有限公司 18MWp 分布式光伏电站项目施工项目部

事由：关于现场施工安全及第三方检测问题

1、目前现场已进入组件安装阶段多日，但我单位仍未收到贵部提交的第三方检测机构检测资质以及第三方检测机构出具的现场胶粘夹具拉拔试验试验报告，为保障施工质量，望贵部及时提供第三方检测机构检测资质以及试验报告。

2、组件安装已经行多日，但现场仍未对采光板采取任何安全防护措施，具有极大的安全隐患。

3、至目前现场仍有施工人员不佩戴安全帽现象。

以上问题望贵部接到通知时立即采取措施，并在三日内作出回复

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：赵占良

日期：2017年6月7日



附件：

1、采光带仍未进行防护。



2、现场未佩戴安全帽。



2017.6.7

