

监理通知单

工程名称：济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JNSH-ZHJL-TZ-002

致：济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目部

事由：关于现场存在质量问题整改

内容：1、施工现场垃圾较多，高温天气纸箱，塑料袋等易燃物品极易引起火灾。

2、施工材料随意堆放，剩余材料未及时收集保管。

3、接地扁铁焊接不规范。存在虚焊，漏焊情况，焊接宽度没达到设计要求。

以上问题现要求你方施工单位立即修改，再报监理和业主检查，检查合格后方可允许下到工序施工



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。