

## 监理通知单

工程名称： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号： JNSH-ZHJL-TZ-004


致： 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目 部

事由： 现场施工存在的问题

- 1、屋面引下接地扁钢与厂房未固定，存在安全质量隐患。
- 2、电缆桥架盖板固定不牢固，连接处没有封闭。
- 3、工程施工资料报审不及时。

以上问题现要求你方施工单位立即修改，再报监理和业主检查，检查合格后方可允许下到工序施工

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期： 2017 年 6 月 17 日

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。