

监 理 通 知 单

工程名称：苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-01

致：上海久能能源科技发展有限公司

事由：针对现场施工安全存在的问题

内容：

你单位施工的苏州吴江康饮项目的现场采光带未设置警示标识也未做任何防护措施，现要求你施工单位整改，在采光带周围拉起警戒线（小彩旗），吊车吊装时指挥人员要佩戴对讲机，不允许扶着女儿墙朝操作人员大喊大叫，另外，吊车周围两米处设置警示标牌并拉警戒线。

对于以上存在的问题限你单位于**2017年9月12日**前整改完毕

抄送：西安隆基新能源有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李朋

日期：2017 年 9 月 11 日

日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。