

监 理 通 知 单

工程名称：江苏赛福天钢索股份有限公司 3MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXSFT-SN05

致：无锡泰创工业设备安装有限公司无锡赛福天 3MWp 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

事由：关于电缆破损及电缆桥架事宜

内容：

2017 年 11 月 28 日我监理项目部在现场专项巡视检查过程中发现现场电缆存在破损现象、电缆桥架内部残留施工垃圾未经清理就覆盖桥架盖板，具体详见附图。

以上问题请施工单位引起重视，存在安全隐患产品不得使用，严格按照规范图纸施工，按程序报验，确保项目质量合格和符合设计要求，到时我项目部进行事实跟踪监控复查，督促你方落实。

请于两日内填报回复单，不回复视为拒不整改，造成一切后果施工方自负

抄送：无锡聚晖新能源有限公司无锡赛福天 3MWp 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）


总/专业监理工程师： 戚平

日期： 2017 年 11 月 28 日

注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

附图:








电缆破损





电缆划伤





电缆桥架内部垃圾等未清除就覆盖盖板