

监 理 通 知 单

工程名称：国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXGT-SN01

致：无锡泰创工业设备安装有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

事由：关于 3#厂房爬梯安全事宜

内容：

2017 年 6 月 14 日我监理项目部在现场专项巡视检查过程中发现 3#厂房爬梯不牢固上层晃动严重、基础搭建不合规范、爬梯无竹排搭设的行走平面等，存在重大安全隐患的严重质量问题，现要求施工方必须立即处理，未妥善处理之前不得使用，否则出现一切后果施工责任方自负！

安全文明施工是重中之重，相关单位必须高度重视并严格执行相关制度，不能等到事故已经发生才处理!!!

请于两日内填报回复单

抄送：无锡聚晖新能源有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日 期：_____年 ____月 ____日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。