

监 理 通 知 单

工程名称：国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXGT-SN04

致：无锡泰创工业设备安装有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

事由：关于女儿墙相关事宜

内容：

2017 年 7 月 03 日我监理项目部在现场例行巡视检查过程中发现配电房女儿墙未按设计图纸施工，存在严重偷工减料现象，存在结构安全隐患，具体情况如下：

- 1、屋面女儿墙未按设计要求使用水泥及砂浆施工；
- 2、屋面女儿墙未按设计要求设置构造柱；
- 3、施工现场未按要求佩戴安全帽，登高作业未按要求配备安全防护用品。

针对上述问题，我监理项目部要求你单位立即停工做出整改，擅自施工造成一切后果施工方自负！

请于两日内填报回复单

抄送：无锡聚晖新能源有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日 期：_____年 ____月 ____日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。

GFDZJBM08：监理通知单

图片附件：



-----END-----