

监 理 通 知 单

工程名称：国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号：ZHSUP-WXGT-SN11

致：无锡泰创工业设备安装有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

事由：关于配电房整改质量安全等相关事宜

内容：配电房整改情况等：

2017 年 7 月 27 日我监理项目部在现场专项检查过程中发现配电房问题项整改出现如下问题：

- 1、配电房清除外墙问题水泥砂浆过程中冲击钻施工造成砖墙破裂、松动等；
- 2、配电房清除外墙问题水泥砂浆过程中部分出现水泥砂浆与墙体脱层现象。

根据 07 月 19 日海宁科茂微电网技术有限公司阶段性验收研讨会会议纪要显示，你项目部承诺将已粉刷的问题墙面敲掉并按规范重新粉刷。现外墙整改过程中发现以上问题，针对此情况请你项目部确认继续下去是否符合技术要求，如果不能继续按既定方案进行整改请另行出具整改方案。

请于两日内填报回复单，不回复视为拒不整改

抄送：无锡聚晖新能源有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 戚平

日 期： 2017 年 07 月 27 日

注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 三份

附图：



(1)



(2)

-----END-----