

监 理 通 知 单

工程名称： 国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号： ZHSUP-WXGT-SN13

致： 无锡泰创工业设备安装有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

事由： 关于违规吊装事宜

内容： 违规吊装事宜：

2017 年 09 月 29 日我监理项目部在现场箱变设备吊装作业安全旁站过程中发现存在违规吊装现象，吊装吊重过大，存在严重安全隐患。安全文明施工是重中之重，施工单位必须加强宣导，特种操作人员必须人证合一、持证上岗，高度重视并严格执行相关制度，不能等到事故已经发生才处理!!!

抄送： 无锡聚晖新能源有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 戚平

日期： 2017 年 09 月 29 日

注 本表一式 三 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 三 份。