

监 理 通 知 单

工程名称： 国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目

编号： ZHSUP-WXGT-SN16

致： 无锡泰创工业设备安装有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部（EPC 单位）

事由： 关于现场施工等相关事项

内容：

2017 年 10 月 20 日我监理项目部人员在例行巡视检查过程中发现施工现场存在如下问题：

- 1、 电缆桥架内部铁屑等残渣未及时清理。
- 2、 电缆桥架各种型号电缆凌乱散布。
- 3、 屋面安装的组件存在随意踩踏现象。

以上问题希望施工单位引起重视，严格按照规范施工，确保项目质量合格和符合设计要求如期顺利并网！特此告知！

抄送： 无锡聚晖新能源有限公司无锡国泰 4.65MWp 分布式光伏发电项目部

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 戚平

日期： 2017 年 10 月 20 日

无锡聚晖新能源有限公司
分布式光伏发电项目
监理项目部

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。