

监理工程师通知单

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号: FNGF-JLTZD-02

致: 苏州腾辉光伏技术有限公司 项目部

抄送: 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室 项目部

丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 项目部

主题: 关于现场施工质量、安全相关事宜

内容:

2018 年 10 月 10 日监理对南关乡北黄土梁村(苏州腾辉光伏技术有限公司总包单位)地块施工时进行巡检,发现存在下列问题:

1、浇筑前孔口四周浮土未清理,且浇筑时套管直接在浮土上浇筑,存在安全、质量隐患。

2、浇筑后,混凝土表面未作压光处理。

3、现场未发现管理人员,且未做好现场安全、技术交底。

4、个别桩基不垂直,偏差较大。

5、个别施工人员未佩戴安全帽。

现要求苏州腾辉光伏技术有限公司总包单位现场管理人员做好技术交底,对浇筑时地块,派专人负责进行现场监督,严控施工质量及现场安全文明施工。

后附不规范相片

限期 2 日内整改并回复

项目监理部(章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2018.10.10

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填报, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

