

监理工程师通知单

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号: FNGF-JLTZD-03

致: 苏州腾晖光伏技术有限公司 项目部

抄送: 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室 项目部

丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 项目部

主题: 关于现场施工质量相关事宜

内容:

2018 年 10 月 12 日监理对大东河村 4.5MW 联建(苏州腾晖光伏技术有限公司总包单位)地块施工时进行巡检,发现存在下列问题:

- 1、现场未发现总包单位管理人员,且未做好现场技术交底(监管不到位)。
- 2、部分桩基浇筑不垂直,偏差较大。
- 3、部分桩基浇筑后,偏心较大。
- 4、安装后的支架倾斜度超出误差范围($35^{\circ} \pm 1^{\circ}$)。

现要求苏州腾晖光伏技术有限公司总包单位,管理人员做好现场技术交底,对浇筑时地块,派专人负责进行现场管控,严控施工质量及现场安全文明施工。

后附不规范相片

限期 5 日内整改后并回复

项目监理部(章):

总 / 专业监理工程师: 王同/

日

期: 2018.10.12

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填报, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

