

监理工程师通知单

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号: FNGF-JLTZD-07

致: 苏州腾晖光伏技术有限公司 项目部

抄送: 丰宁满族自治县扶贫和农业开发办公室 项目部

丰宁满族自治县鼎元光伏科技有限公司 项目部

主题: 关于现场施工质量相关事宜

内容:

2018 年 10 月 26 日监理对四岔口乡三岔口村 (苏州腾晖光伏技术有限公司总包单位) 地块施工时再次进行巡检, 再次发现以下问题:

- 1、对于之前就发现此地块桩基浇筑晃动现象, 个别桩基一推就倒, 要求施工单位进行整改, 至今未整改。
- 2、个别桩基在排水沟内, 存在严重安全隐患。
- 3、个别桩基础入土深度不满足设计要求。

针对以上问题, 现要求苏州腾晖光伏技术有限公司总包单位, 管理人员做好现场技术交底, 对浇筑时地块, 派专人负责进行现场管控, 严控施工质量及现场安全文明施工。另限期于 2 日内整改完成, 否则对你单位进行经济考核。请总包单位重视。

附: 不规范相片

项目监理部 (章):

总 / 专业监理工程师: 

日期: 2018.10.26

注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填报, 业主项目部、施工项目部各存 1 份, 监理项目部存 1 份



由 扫描全能王 扫描创建

