

监理工程师通知单

工程名称: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目

编号: JXMB—001

致: 南瑞电力设计有限公司

事由

关于现场施工质量的问题

内容

我监理项目部在巡查现场施工时存在的问题:

1. 现场砂石没有标准的配合比;
2. 现浇混凝土支墩过程中振捣不到位, 存在蜂窝状现象;
3. 已浇筑完成的支墩存在裂纹现象;
4. 现场施工人员施工技术交底不到位;

附照片





以上存在的问题请你单位认真自查，对施工人员进行技术交底，对已施工的不符合规范及设计要求的部分进行返工处理，限期2日内整改、自检合格后，报监理项目部验收。

监理项目部（章）：
 总/专业监理工程师：[Signature]
 日期：2017年8月25日



注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存1份。



由 扫描全能王 扫描创建