



由 扫描全能王 扫描创建

注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各执一份。

日期：2016年8月15日

监理项目部（章）

对支撑地基检测报告单征求意见书完成，附图3.11内完成。此页报省局完成。

后附地基检测单。

1. 现场支撑情况：每个层面都检测到  
我们填了，检测

2. 我们明天开始做实验，前段时间是  
我们填了，检测

3. 质量  
①支撑梁采用工字钢，强度满足设计要求。  
②支撑梁每天监测，发现变形，及时加固。

4. (三类围土)，支撑  
④支撑柱距地10米以上，支撑脚手架  
⑤支撑柱距地10米以上，支撑脚手架

5. 南京能瑞二期(9#10#)

6. 1691

附照片

3. 支撑地基报告单须经公司盖章后有效。

2. 目前支撑的支撑点有裂缝，建议加固。

1. 现场支撑未做检测报告。

内容

关于支撑地基上支撑地基问题

甲重

致：南京电力设计有限公司

工程名称：南京能瑞二期、南京能瑞二期(9#10#)

项目经理：白伟