

监理工程师通知单

工程名称: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目

编号: JXMB-004

致: 南京电力设计有限公司

事由

关于支架问题

内容

我监理项目部在巡查现场施工时存在的问题:

1. 支架存在局部镀锌层不满足施工规范;
2. 组件安装多处不规范;

附照片



对部分支架镀锌不合格、严重变形的禁止使用。

监理项目部(章): 

总/专业监理工程师:

日期: 2017年 9月 2日

注: 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建