

SXMB 14: 监理通知回复单

监理通知回复单

工程名称: 南京熊猫现代服务业光伏发电项目子项工程

编号: JXMB-009

致 常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部:

我方接到编号为 JXMB-009 的监理通知后, 已按要求完成了 现场整改工作, 现报上, 请予以复查。

详细内容:

1. 针对支架横梁表面镀锌不平整的支架进行现场镀锌处理或清场处理。
2. 对支架横梁镀锌不均匀, 部分横梁有漏镀现象, 进行返厂处理或现场镀锌处理, 见图 1。
3. 针对部分严重扭曲变形横梁进行返厂处理。

附件: 图 1。



监理项目部复查意见:

经复查, 部分镀锌不均匀及漏镀现象已完成,
经检验符合实际要求。



注 本表一式 份, 由施工项目部填报, 业主项目部、监理项目部各一份, 施工项目部存 份。



由 扫描全能王 扫描创建