

监理通知回复单

工程名称: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目

编号: JXMBHF-002

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 JXMB-002 的监理通知单后, 就关于支墩质量的问题, 已按要求完成相关工作整改, 请予以复查。

内容:

关于预制支墩质量问题

截至今日我方再次检查情况如下:

1. 预制水泥支墩已按标准进行配比;
2. 对存在蜂窝、裂纹现象的支墩以进行废弃、修改处理;
3. 已厂家相关资质证明材料;

上述问题已整改, 施工整改照片如下:

施工项目经理部 (章):

项目负责人 (签字):



项目监理机构签收人姓名及时间

监理复查意见:

经复查, 现场存在支墩的问题已按要求整改。


项目监理机构 (章):

总监理工程师/专业监理工程师 (签字):

2017年8月13日



由 扫描全能王 扫描创建





已做废弃处理



由 扫描全能王 扫描创建