

监理通知回复单

工程名称: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务业光伏发电项目

编号: JXMBHF-003

致: 常州正衡电力工程监理有限公司 (项目监理机构)

我方接到编号为 JXMB-003 的监理通知单后,就关于支墩质量的问题,已按要求完成相关工作整改,请予以复查。

内容:

关于预制支墩质量问题

截至今日我方再次检查情况如下:

1. 现场支墩已做测试报告;
2. 存有裂纹、蜂窝状现象的支墩已做销毁、整改处理;
3. 已按相关设计规范提交支墩测试报告;

上述问题已整改,施工整改照片如下:

施工项目经理部(章):

项目负责人(签字):



项目监理机构签收人姓名及时间

监理复查意见:

经查验现场存在质量问题,已责令整改。

项目监理机构(章):

总监理工程师/专业监理工程师(签字):





以作废弃处理



由 扫描全能王 扫描创建

