

监理通知回复单

工程名称：禹州花石镇 100MWP 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路工程

编号：HNJY-YZAW-01

致 常州正衡电力监理工程有限公司 监理项目部：

我方接到编号为 ZHJL-YZHAH-01 的监理通知单后，已按要求完成了钢筋重新焊接工作，现报上，请予以复查。



施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：

监理项目部复查意见：

已整改

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各 1 份，施工项目部存 1 份。