

工程罚款单

工程名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程
编号：ZHJL-HSAWKH2017001

签发单位	许昌森源新能源发电有限公司禹州花石项目部
受罚单位	河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司

处罚事由：关于外线 10 号基础坑未清理支模一事

内容：你单位 2017 年 6 月 26 日在进行《禹州艾窝至花石 35KV 汇集线路工程》10 号基础坑基础支模时，坑内石块、淤泥等未清理干净，就直接支模，未按施工标准施工，严重影响工程质量；业主方及监理方特别要求整改，你方仍未处理，继续支模；鉴于以上情况，现对你单位考核人民币壹万元（10000.00 元）；要求你单位接到考核单后，尽快整改处理此事。



监理单位（签章）：
监：生金文
日期：2017 年 6 月 26 日
监理单位项目部

注：本表一式三份，受罚单位 1 份，业主 1 份，监理单位 1 份。