

工程罚款单

工程名称: 禹州市花石镇100MWp光伏发电项目艾窝至花石场区35kV汇集线路

编号: ZHJL-HSAWK12017003

签发单位	常州正衡监理河南禹州市花石镇二期光伏发电项目部
受罚单位	河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司

处罚事由: 关于外线 1 号塔组塔施工安全一事

内容: 你单位施工的《禹州市花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35kV 汇集线路》1 号塔在组塔施工中, 发生以下安全性问题:

- 1、对施工队及现场施工人员安全交底不到位;
- 2、人员在高空组塔期间塔下有人员来回走动;
- 3、高空组塔人员 2 次保险绳未及时投入使用;
- 4、塔体浪风绳随便系在石头上, 紧固不牢固;

以上安全问题既不符合安全规范要求, 现场监理多次劝阻说服教育无果, 并与现场监理发生口角争执, 鉴于以上情况, 现对你单位考核人民币两万元 (20000.00 元); 要求你单位接到考核单后, 限期两日内以书面形式将安全交底记录交到业主方和监理方, 尽快整改处理此事。



注: 本表一式三份, 受罚单位 1 份, 业主 1 份, 监理单位 1 份。