

监 理 通 知 单

工程名称：禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程
编号:ZHJL-YZHAHXL-04

致：河南省金鹰电力勘测设计工程有限公司禹州花石镇艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程项目部

事由：关于 塔基土方回填质量一事

内容：

业主和监理在巡视中发现：你单位承包的《禹州花石镇 100MWp 光伏发电项目艾窝至花石场区 35KV 汇集线路工程》，在 30#塔电缆沟回填过程中不按规范标准施工，沟内有多个大石块，现要求你方 9 月 15 日前必须整改完毕，否则将对你单位经济处罚。

要求：3 日内回复；

抄送：许昌森源新能源发电有限公司禹州花石二期项目部



监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 9 月 13 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。