

监理通知单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM7—014

致：中国核工业二三建设有限公司 施工项目部：

事由：

关于监理通知单回复事宜：

内容：

监理项目部进场后，针对现场存在的安全、质量等问题，共计下发了 13 份监理通知单，并明确了回复时间。截止到目前为止，你施工项目部只按要求整改回复了 1、3、4、7 号（剩余 2、5、6、8-13 号未回复）。现要求你项目部在 3 个工作日之内，必须完成所有回复工作，后续应严格按照监理通知单上的时间和整改要求，及时进行回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日

期：



2017 年 1 月 28 日

监理工程师通知回复单

表号: A.18

工程名称:浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目 编号: HDWM-CNT23-GF246-JLHF014

致: 浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目监理部

我方接到编号为 JXM7-014 的监理工程师通知后, 针对未回复的通知单进行了整理, 并对其中提出的问题组织施工人员进行整改, 现已完成整改, 请予以复查。

详细内容: 见相关的监理回复单

承包单位(章):

项目经理: 刘洪涛

日期: 2017.09.30

项目监理机构复查意见:

经复查, 以上通知单已全部整改到位。

项目监理机构(章):

专业监理工程师: 刘洪涛

日期: 2017.10.20

本表一式 2 份, 由承包单位填报, 项目监理机构、承包单位各存一份。