

监理通知单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM7—020

致：中国核工业二三建设有限公司 施工项目部：

事由：关于光伏区围栏安装事宜。

内容：

经监理部人员巡视发现，光伏区部分地方围栏修补不符合设计要求：①、根据光伏区围栏详图（图号 SCPH-GF029S-Z0103-02）显示场区围栏每 3 米设置立柱方管，立柱底部要浇筑混凝土进行固定，详见图纸要求；②、图纸显示立柱方管与围栏钢丝网片连接为螺丝螺栓连接，现场为铁丝绑扎。③、请各施工队检查场区未闭合的地方，暂时无法闭合的要有警示牌或拉警戒线等警戒标志。

以上问题，请施工单位将不符合要求的地方及时整改到位，限 3 个工作日内回复。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师



日期：2017 年 12 月 07 日



监理工程师通知回复单

表号: A. 18

工程名称:浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目 编号: HDWM-CN123-GF246-JLHF020

致:浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目监理部

我方接到编号为 JXM7-020 的监理工程师通知后,立即组织施工队针对通知单问题进行检查,并按要求完成了问题的整改,现已上报请予以复查。

详细内容:见附件

承包单位(章):

项目经理:

日期:

刘琪瑶

2017.12.10


项目监理机构复查意见:

经复查,以上问题已整改到位。

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日期:



本表一式 2 份,由承包单位填报,项目监理机构、承包单位各存一份。

附件：



完成整改