

监 理 通 知 单

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM7-004

致：中国核工业二三建设有限公司施工项目部

事由：关于电缆安全相关事宜

内容：

在项目部门口存放的电缆，部分截断后，未对电缆头采取任何保护措施，任其放置，部分内部铠甲已出现生锈；由于现场暴雨天较多，且施工现场都为黄泥土，雨天过后，飞溅的泥土和雨水对电缆头造成污染，致使内部受到潮湿、电缆铠甲生锈等现象；对现场施工质量及安全造成极大的隐患。现要求你项目部在 3 日之内必须将现场散落的电缆统一归置，同时对电缆头做好防护措施，并存放在干燥处。确保材料安全。


监理项目部（章）

总/专业监理工程师：_____

日期：2017 年 8 月 17 日



注：本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存二份。




电缆随意放置



电缆头未做保护

致：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目 监理部

我方接到编号为 JXM7-004 的监理工程师通知后，已按要求完成了 现场电缆头包裹 工作，现报上，请予以复查。



承包单位 (章) : 
项目经理: 王海东
日期: 2017.08.19

项目监理机构复查意见:

符合通知单整改要求

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

日

期:



本表一式 2 份, 由承包单位填报, 项目监理机构、承包单位各存一份。

