

JXM7: 监理通知单

监理通知单

工程名称: 围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目 编号: WCFP-TZD-002

致: 江苏润海环保工程有限公司 (施工项目部)

事由:

关于黄土坎乡二上村、海字村现场存在的需整改问题

内容:

经监理现场检查发现, 你单位项目部承建的围场满族蒙古族自治县 2016 年村级光伏扶贫电站采购项目现场存在较多质量问题, 具体问题见附件。

要求你单位立即安排人进行整改, 整改完成后拍照回复并通知监理复查。

本通知单要求贵单位在 4 个工作日内进行回复。

附件共 3 页





监理项目部 (章):

总/专业监理工程师: 邵月

日期: 2017 年 08 月 26 日

本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。

黄土坎乡二上村、海字村现场问题：



螺栓的垫片与弹垫位置错误或无垫片、弹垫




个别螺丝生锈




基础土壤回填压实度不够、疏松




边压块用中压块代替、边压块安装歪斜不规范



二上村有地面积水侵蚀基础



同阵列区的组件不齐整




箱体进线套管过短、不规范



洞口防火泥封堵观感差、不规范



阵列间线管过短未固定



接地焊接区长度不够



接地扁铁未刷黄绿漆



接地网扁铁埋设过浅、部分地方直接外露