

工程名称：福清市新厝镇 60MW 渔光一体产业园项目

监 理 通 知 单

编号：GFDZJBM02

致：诺斯曼能源科技（北京）股份有限公司

事由：针对现场施工文明、质量

内容：

你单位施工的福清市新厝镇 60MW 渔光一体产业园项目，经业主、监理现场巡查发现，存在以下几点问题

- 1、塘埂出现轻微坍塌现象。
- 2、鱼塘内垃圾清理不到位。
- 3、组件整改问题已强调多次，但仍然存在少部分组件未整改到位。（相邻光伏组件之间边缘高差 $\leq 2\text{mm}$ 、同组光伏组件之间边缘高差 $\leq 5\text{mm}$ ）

对于以上存在的问题限你单位于 2017 年 8 月 29 日前整改完毕

抄送：通威惠金新能源有限公司

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017 年 8 月 26 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理单位留存一份。



由 扫描全能王 扫描创建