

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 浙江华宇纸业 8mw 分布式光伏发电项目

编号: HYZY-ZHJL-TZD - 20171209

致: 平湖昇茂新能源科技有限公司绍兴柯桥地区 20MWp 分布式光伏发电项目(施工项目部)

事由: 现场施工存在的安全、质量弊端;

- 内容:
- 1、施工人员未佩戴安全帽;
 - 2、未按施工规范抬放组件;
 - 3、组件背板划伤;
 - 4、未按规定放置组件;
 - 5、施工人员坐在组件上;
 - 6、组件背板划伤;
 - 7、组件吊装未拉警戒线;
 - 8、组件方向未按照图纸设计要求摆放。
 - 9、组件表面存在脚印;


现要求贵司对以上问题进行排查整改,对所附图片问题进行排查,整改完成后通知我方监理现场验收。

如对本监理通知单内容有异议,请在 48 小时内向监理提出书面报告。
附件共 11 页,请于 2017 年 12 月 12 日前填报回复单。



注 本表一式 3 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 1 份。

施工人员未佩戴安全帽



未按施工规范抬放组件



未按施工规范抬放组件



组件背板划伤



未按规定放置组件



施工人员坐在组件上



组件背板划伤



组件吊装未拉警戒线



组件方向未按照图纸要求摆放



组件表面有脚印



组件表面有脚印

