

监 理 通 知 单

工程名称：隆化县 2016 年第一批村级光伏扶贫电站项目 编号：LHFP-TZD-001

致：河北华通隆化县 2016 年第一批村级光伏扶贫电站项目施工项目：

事由：关于光伏区接地网闭环的事宜

内容：监理人员现场发现你方施工的光伏接地网未闭环，违反了 GB50169-2016《电气安装工程 接地装置施工及验收规范》中关于接地网敷设规定中 4.2.2.1 条的规定。监理部要求你方按照接地网验收标准规范对未闭环的接地网进行整改，整改期限为 20170722-20170810，整改完成并自检合格后回向监理部进行报验。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2017 年 7 月 22 日



注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。