

# 监理工程师通知单


工程名称：南京夏普电子有限公司 2.24MW<sub>p</sub> 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZH-TZD-004

致：信息产业电子第十一设计研究院科技股份有限公司

主题：关于现场施工质量的相关事宜

内容：我方在八月二十九日巡视过程中发现，新南三、物流栋屋面 PVC 管安装不规范且不便行人通过。现提出马上整改，限九月一日报至监理部复查。



项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：

日期：



注 本表一式3份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，  
监理项目部存1份。