


## 监理工程师通知单

工程名称: 南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZH-TZD-007

致: 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司

主题: 关于现场施工质量的相关事宜

内容: 我方在九月二十一日巡视过程中发现, 你单位在物流栋屋面 PVC 管未及时跟换为檩条, 已跟换的未贴反光带, 限九月六日整改完成后, 报至监理部复检。



项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日期:



注: 本表一式 3 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 1 份。