

监理工程师通知回复单

工程名称：南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目

致：常州正衡电力工程监理有限公司（项目监理单位）

我方接到编号为 ZH-TZD-004 的监理工程师通知，回复如下。

详细内容：

关于现场施工质量问题的相关事宜。


对于新南三、物流栋屋面 PVC 管安装不规范且不便行人通行。

我司已经按要求对新南三、物流栋屋面 PVC 管安装不规范且不便行人通行进行整改。（附图）

承包单位（章）

项目经理

日期



复查意见：

经复查，以上问题均已整改完成

项目监理单位

总/专业监理工程师

日期



