

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：嘉兴市星源城镇建设开发有限公司 1305.72KW 分布式光伏发电项目

编号：JXFS-XY-TZD-001

致：浙江京禾电力工程技术有限公司嘉兴项目部（单位）


主题：

质量事宜

内容：

今（2017 年 9 月 16 日）我监理人员在巡视星源城镇建设开发有限公司分布式光伏发电项目时，发现导轨、桥架已经安装完成的 2 号屋面。有很多地方不符合验收规范（如图）

现责令总包单位严格按照上报的《质量验收及评定项目划分报审表》执行。并对已经完成的屋面进行自检合格后报监理部及建设方验收，合格后方可进行下道工序。



桥架连接



螺栓连接

针对以上问题限 3 个工作日内回复

项目监理机构（章）



总监理工程师/专业监理工程师：[Signature]

日期：2017.9.16

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。