

监理工程师通知单

工程名称：浙江龙达实业股份有限公司 2.815MWp 分布式光伏发电项目

编号：JXFS-LD-TZD-002

致：浙江京禾电力工程技术有限公司嘉兴项目部（单位）






主题：

质量事宜

内容：

今（2017年8月25日）我监理人员在巡视浙江龙达实业股份有限公司分布式光伏发电项目时，发现正在施工过程中的开关站箱变基础和电缆管没有按照设计图纸要求施工；桥架螺丝缺少垫片；桥架制作工艺达不到验收要求。

现责令总包单位对以上施工中不符合设计要求的问题进行整改到位，并通知监理部与建设方验收合格后，方可进行下道工序。



针对以上问题限 3 个工作日内回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：赵明水

日期：2017年08月25日

嘉兴项目部

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

(7)