

监理通知单

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站（光坤）

编号：003

致：河南光坤能源科技工程有限公司

事由：关于施工图纸问题

根据总包合同及现场实际施工进度, 现由你单位在建的 13 个村级扶贫电站, 现场施工已过半, 但截止 2017 年 07 月 30 号多次说明仍未见相关施工图纸, 针对上述情况, 为保证现场施工质量, 监理工作有图纸依据, 请贵单位务必尽快落实, 提供所建各电站定稿图纸, 否则出现的一切后果由贵单位自行承担。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：李云

日期：2017.8.1



由 扫描全能王 扫描创建