

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 洛宁县村级光伏扶贫电站

编号: 002

致: 河南福拓太科机电安装工程有限公司

事由: 施工质量和安全

内容:

今天巡视丈门村电站、官南村电站、卡村电站和祝家原电站,发现不符合相关规范和标准的问题,请贵公司安排相关人员消缺和整改。

- 1、个别光伏组件漏装装边压块,请贵单位安排人员立即整改。
- 2、光伏区内杂草太多、太高已经影响到光伏板的发电,个别区域的树苗高度已经顶到光伏组件背板,请贵单位安排人员立即清理光伏区内的杂草和树苗。
- 3、现场巡视卡村和祝家原的回填区桩基下沉,光伏支架严重变形,要求贵单位立即安排人员立即整改,避免出现光伏板出现碎裂。

另外昨天现场巡视时,发现的情况在这几个区域仍然存在,请贵单位安排相关消缺人员立即整改。
详见附图:


监理项目部(章)

总/专业监理工程师: 李云

日期: 2017 年 7 月 20 日

注 本表一式 份,由监理项目部填写,业主项目部、施工项目部各存一份,监理项目部存 份。







洛宁卡村回填区域桩基下沉支架变形
20170720