

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称：山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号：CZZH-TZ-001

致：信邦建设工程有限公司（单位）

主题：关于施工质量的事宜

内容：

项目监理组在日常巡视过程中发现你单位施工过程中存在以下质量问题：

- 1、屋面局部瓦楞与夹具之间缝隙过大，螺丝未拧紧，产生松动。
- 2、个别压块与组件之间未压实
- 3、个别夹具与檩条未紧贴

针对上述施工质量问题，要求你方重视并尽快落实整改，避免在以后施工过程中产生类似问题。整改自检合格后报监理部复查。

抄送业主：广饶杭泰电力有限公司山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目部

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日

期：



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主、监理、施工项目部各存一份。



夹具与钢条未紧固



夹具松动