

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-TZ-007

致: 信邦建设工程有限公司 (单位)

主题: 关于 2# 厂房桥架安装及电缆敷设质量事宜

内容: 经我监理部与建设单位现场巡视时发现 2# 厂房桥架安装及电缆敷设存在以下质量问题:

- 1、支架与桥架未贴合, 固定不牢固;
- 2、桥架拐角处未对电缆进行保护措施;
- 3、桥架内杂物未清理干净;
- 4、部分桥架规格与图纸不符;
- 5、部分桥架表面以及螺栓生锈。

针对以上质量问题, 限你单位及时整改并于 3 日之内回复监理部, 否则造成的一切质量问题及后果由你单位自负。

附: 问题图片

抄送业主: 广饶杭泰电力有限公司山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目部

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2017.10.28



填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。

