

监 理 通 知 单

工程名称： 马鞍山郑蒲港光伏扶贫 2017 年集中光伏发电设备采购与安装（第二次） 编号： 001

致： 江苏劲驰电力工程有限公司施工项目部

事由： 关于光伏区电缆敷设存在的质量问题

内容：

高庙村项目电缆敷设施工过程中，存在以下问题：

- 1、汇流箱到并网柜之间电缆沟开挖深度不够；
- 2、电缆穿管及柜体孔洞未进行有效封堵。

针对以上问题，要求你项目部务必在项目并网前完成全部整改，并书面回复项目监理部。同时要求对其他项目进行认真检查，发现类似问题及时整改。





监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 赵晓红

日 期： 2017年9月27日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。